

健康マネジメント協会 会員 各位

このメールは、国土交通省の貸切バスに関する公開情報を元に作成し、
会員の皆様に配信しています。交通事故防止の取り組みにご活用ください。

★国交省公開情報(H29.9.15 第 418 号より)

●三菱ふそう社製バス(型式 MS96VP)の緊急点検

今月、三菱ふそう社製の型式「MS96VP」のバスで車両火災が2件発生しました。
(愛知県で9月9日に高速乗合バス、北海道で9月14日に回送中の乗合バス)

また、これ以外に過去2年間で同じ型式のバス火災事故が3件発生しています。

このため、国交省はこの型式のバスについて緊急に点検整備を実施し、三菱ふそう社と協力のう
えりコール等の改善措置を報告するよう、バス事業者へ通知しました。

詳細

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000325.html

点検整備のポイント

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000133.html

該当車両をお持ちの事業者様は、至急販売店等にお問合せください。

●貸切バスの重大事故情報

(1)火災事故

9月9日(土)、宮城県の高速度道路において、岩手県に営業所を置く貸切バスが
乗客25名を乗せ運行中、車両後部のテールランプ付近から出火した。
乗客は全員避難し、この事故による負傷者はなし。

(2)死傷事故

9月14日(木)、京都府の国道交差点において、府内に営業所を置く貸切バスが
乗客15名を乗せ運行中、横断していた自転車をはねた。この事故により、
自転車乗りが死亡。事故当時、自転車側が赤信号であった模様。